

Dal Mibact 100mila euro per restaurare le pietre del Duomo



L'evidente stato di degrado della pietra arenaria nella facciata del transetto sud del Duomo

Appaltati i lavori a una ditta di Spoleto. La Soprintendenza: una manutenzione programmata evita interventi ben più onerosi

PIACENZA

● Per risanare le pietre arenarie in grave stato di degrado della facciata del transetto sud del Duomo il ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibact) ha stanziato 100 mila euro. Ne dà notizia la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza che

opera sul territorio in collaborazione, in questo caso specifico, con la diocesi.

Le azioni di tutela sulla nostra Cattedrale si sono tradotte in diversi interventi di consolidamento e restauro negli ultimi dieci anni e in questo programma rientra anche l'attuale azione di restauro delle superfici lapidee della testata absidale, avviata in questi

giorni. «L'avanzato degrado dell'arenaria aveva costretto alla posa di transenne che necessariamente limitavano l'accesso all'area più prossima alle mura» fa notare una nota della Soprintendenza. Da qui lo stanziamento Mibact che ha consentito di redigere il progetto ed effettuare la gara di appalto con l'aggiudicazione della ditta esecutrice

del lavori, la Coo.Be.C di Spoleto. Il progetto è dell'architetto Camilla Burrelli, la direzione lavori all'architetto Patrizia Baravelli con la collaborazione dell'architetto Isabella Buschi in qualità di direttore operativo e della restauratrice Ines Agostinelli.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è l'ingegnere Marco Lestini e in fase di esecuzione lavori l'architetto Isabella Buschi.

L'azione di tutela - viene spiegato - ha richiesto un complesso lavoro di lettura del bene, fondata su campagne conoscitive, su ricerche archivistiche e documentarie, sulle necessarie operazioni di rilievo, di studio, di analisi. Sulla base di questi elementi, a fronte della ricca documentazione d'archivio e bibliografica relativa alla Cattedrale sono state effettuate scelte di metodo e di lavoro, tenendo conto della specificità del cantiere e del bene culturale, del suo stato conservativo e dei dati risultanti dalle stratificazioni storiche e dagli esiti dell'intervento di restauro eseguito dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici nel 2010, al fine di garantire la conservazione del bene.

Tale intervento realizzato sul fronte sud, nel corso del quale si sono consolidate le arenarie dell'intero prospetto della facciata fino al transetto, si è concluso nel 2011. In quell'occasione si è operato il restauro delle coperture della navata laterale.

«Una manutenzione programmata - si fa infine notare - consente di evitare in futuro più onerosi interventi di restauro e sottolinea come la metodologia impiegata in questo e nei precedenti cantieri che hanno interessato la Cattedrale di Piacenza sia rivolta ad una visione organica e integrata del bene culturale, dove conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione concorrono a veicolare il nostro patrimonio culturale, assicurandone la trasmissione alle future generazioni» - red.cro.

Carlo Mistr...

A n chil com

Rievocazi
gara da Ca
Mistralett

PIACENZA

● Mission
ta per Carlo
che ieri por
re sul Gra
"Quattro d
ni dalla p
Non solo
e vi ha pr
te, ma an
mo. Part
lendas
Frances
bi dai b
vico G
corso i
per con
vo alla
Bixio in
ti è arriv
minuti d
to per la



sul o